



Modelo AXT-RHINO260CD

MOTOSOLDADORA A GASOLINA INVERTER



INCLUYE

- Juego de llaves para encendido.
- Bornes de conexión a soldadora.
- Set de clavijas.
- Kit de herramienta.
- Baterías.



Características

- Borne metálico de uso pesado.
- Módulo de soldadora inverter (otorga corriente rectificadas).
- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables, aluminio y electrodos especiales.
- MMA Arc Force.
- Indicadores LED.
- Medidor de Combustible iluminado.
- Conexión para Spoolgun de 8 pines.
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generador. (A relación de potencias).
- Carcasa cerrada.
- Conectores con protección contra corto.
- Soporte integrado para elevación.
- Puerta que cubre el acceso a clavijas y toma corrientes.

SALIDA



DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD LIFT-ARC (GTAW)
- SPOOLGUN



Datos técnicos

Generador

Tipo	Alternador de carbones para motor TWIN
Frecuencia máxima	60
Potencia de salida continua (kW)	10
Potencia de salida (kW)	10/11
Voltaje (AC)(V)	120/240, Dual Voltage
Número de fases	Monofásico
Número de polos	2
Tipo de aislamiento	IP23
Sistema de ajuste de salida	AVR

Soldadora

Voltaje en vacío (V)	90
Voltaje operativo (V)	22-30
Amperaje Operativo (A)	10-260

Motor

Velocidad del motor (rpm/min)	3000/3600
Potencia	24 HP TWIN
Desplazamiento (cc)	720
Enfriamiento	Enfriado por aire
Lubricación	Lubricación Forzada (Bombeo)
Capacidad de aceite (L)	1.5
Sistema de arranque	Encendido Eléctrico
Tipo de Aceite	Aceite para motor (SAE 30)
Sensor de nivel de aceite	Incluido

General

Tiempo de operación (hr)	≤7
Capacidad del tanque (L)	44
Peso (kg)	220
Medidas (L*H*P)(cm)	94.4*50.9*79.5


MMA

Ciclo de trabajo	100%	75%
Potencia de salida	230A	260A





- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 Medidor de gasolina | 2 Display de amperaje | 3 Display de velocidad de alambre ó voltaje |
| 4 Perilla de ajuste de amperaje | 5 Perilla de velocidad | 6 LED de encendido |
| 7 LED de temperatura | 8 Botón de selección de fundón | 9 LED indicador de error |
| 10 Botón de reinicio de contador | 11 Display de horas | 12 Switch de llave de encendido |



- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| 1 Conector Spool gun | 2 borne tipo zapata | 3 4 Puertos tipo americano con interruptor |
| 4 Clavija industrial NEMA 6-50r | 5 Terminal tierra física | 6 Pastilla térmica |
| 7 borne tipo zapata | | |

